



Moderner Schmuck aus Gießharz und Efcolor



Material:

- 9569001 Gießharz Komplettsset, 250 + 125 g / 9-teilig, transparent
- 9370089 Efcolor, Farbschmelzpulver, 150 °C, 10 ml
- 9571103 Gießform, Kleinformen, 6-teilig
- 9411295 Design-Metall Flakes, 7 Stk.
- 2233395 Kupferdraht, ø 0,30 mm, 25 m, Messing / gold
- 9744295 Verbinder für Lederriemen, mit Ösen und Karabiner, ø 2 mm, 2 Paar
- 1272089 Schmuckkordel, 0.5mm, 50g / ~ 120m, schwarz
- 1945040 UHU – KRAFT, Transparent FLEX + CLEAN, 42 g
- 1801903 Werkzeug, Kombi Spitzzange, 12 cm, 1 Stk.
- 1801905 Werkzeug, Seitenschneider, 11 cm, 1 Stk.

Zusätzlich: Unterlage, Holzspieß, Bohrer (2mm), Bleistift oder Pinsel, Schere



Anleitung:

(1) Eine kleine Menge Gießharz nach Anleitung anmischen und eine dünne Schicht in die gewünschte Form gießen. Diese ca. 4 Stunden stehen lassen damit die Masse zäh wird.

(2) Sobald die Masse zäh geworden ist können mit einem Holzspieß kleine Stücke des Design-Metalls in das Harz eingearbeitet werden. Das Harz jetzt noch ca. 20 Stunden aushärten lassen.

(3) Wieder eine kleine Menge Gießharz anmischen und dann in kleinen Schritten Efcolor einrühren. Diese Mischung jetzt über die erste Schicht gießen. Nach mindestens 24 Stunden kann der Anhänger ausgeformt werden. Mit einem kleinen Bohrer jetzt ein Loch für die Aufhängung bohren. Eine Schlaufe des Drahts durch das Loch legen und den überstehenden Draht eng um einen Bleistift oder Pinsel legen. Diesen Ring noch mit einer kleinen Menge UHU fixieren.

(4) Je nach gewünschte Länge der Kette 3 Stücke der Schmuckkordel abschneiden und an den Enden mit etwas UHU verbinden.

(5) Die Enden jetzt mit der Spitzzange in die Verbinder einquetschen und den Verschluss fertig zusammensetzen.



Quelle:

Idee und Realisation:
efco creative GmbH, Sebastian Wiehe
Download: Creative Online Service UG